

基礎製図法 (Fundamentals of Drawing)		1年・通年・3単位・必修 電子制御工学科・担当 早川 恭弘	
〔準学士課程(本科 1-5 年) 学習教育目標〕 (2)	〔システム創成工学教育プログラム 学習・教育目標〕	〔JABEE 基準〕	
〔講義の目的〕 生産工程における情報伝達手段として重要な製図に関する規格を理解させる。			
〔講義の概要〕 簡単な機械部品に関する製図を読み、描くことができるようにする。また、基本的な機械加工，電気要素に関する理解を深めさせる。			
〔履修上の留意点〕 製図機器（コンパスやドラフタなど）を使い，規格に則った図面が仕上げられるようになること。提出された図面をもとに理解度や達成度についてアドバイスをする。			
〔到達目標〕 機械部品を理解し，基本的な機械要素，機械加工に関する知識を身につけさせる。さらに，情報伝達手段としての図面を読み，規格に則り図面を仕上げられるようになること。また，簡単な電気回路，電気要素，電子回路についての製図も学ぶ。			
〔評価方法〕 製図作品（60%）を基本とし，小テスト（30%），授業態度（10%）を総合評価する。			
〔教科書〕 「初心者のための機械製図（第3版）」植松育三，高谷芳明 他，森北出版 〔補助教材・参考書〕 プリント			
〔関連科目〕 電子制御工学実験，電気回路，材料・加工学，システム設計の学習と関連がある。			

講義項目・内容

週数	講義項目	講義内容	自己評価*
第1週	製図とは	基礎製図で学ぶこと，応用できることを理解する．	
第2週	製図規格，線，文字と図記号	製図規格，製図における線の用法や文字の大きさについて学ぶ．	
第3週	線の製図	A - 3用紙で，各種の線を描き練習をする．	
第4週	線の製図	A - 3用紙で，各種の線を描き練習をする．	
第5週	文字の製図	プリントで，製図の文字について練習する．	
第6週	平面図形，投影図	各種の投影図，特に三角法について学ぶ．	
第7週	図形の表し方，尺度と寸法記入	製品の形状，寸法などの記入のしかたを学ぶ．	
第8週	図形の表し方，尺度と寸法記入	製品の形状，寸法などの記入のしかたを学ぶ．	
第9週	ネジ・ボルト・ナット	機械要素としてのネジ・ボルト・ナットの寸法規格，呼び方や図示法等を学ぶ．	
第10週	ボルト・ナット・小ネジの製図	A - 3用紙で，ボルト・ナット・小ネジの図を描き練習する．	
第11週	ボルト・ナット・小ネジの製図	A - 3用紙で，ボルト・ナット・小ネジの図を描き練習する．	
第12週	ボルト・ナット・小ネジの製図	A - 3用紙で，ボルト・ナット・小ネジの図を描き練習する．	
第13週	歯車	歯車の種類，各部名称と図示法等を学ぶ．	
第14週	歯車の製図	A - 3用紙で，歯車の図を描き練習する．	
第15週	歯車の製図	A - 3用紙で，歯車の図を描き練習する．	
第16週	歯車の製図	A - 3用紙で，歯車の図を描き練習する．	
第17週	寸法公差とはめあいと表面粗さ	製品の表面の仕上げ精度，また穴と軸の関係である，はめあいについて学ぶ．	
第18週	寸法公差とはめあいと表面粗さ	製品の表面の仕上げ精度，また穴と軸の関係である，はめあいについて学ぶ．	
第19週	軸の製図	A - 3用紙で，軸の図を描き練習し，はめあいの理解もする．	
第20週	軸の製図	A - 3用紙で，軸の図を描き練習し，はめあいの理解もする．	
第21週	軸受	各種軸受の形状，呼び方や図示法等を学ぶ．	
第22週	軸受	各種軸受の形状，呼び方や図示法等を学ぶ．	
第23週	軸・軸継手	二つの回転軸をつなぐ軸継手の寸法規格や図示法等を学ぶ．	
第24週	電気用（基本）図記号の製図	電気製図における図記号の形状とその書き方を正しく学ぶ．	
第25週	抵抗器，コンデンサ，コイル	各種の抵抗器，コンデンサ，コイルの各部名称と図示法等を学ぶ．	
第26週	直流安定化電源装置	直流安定化電源装置に用いられているトランジスタについて学ぶ．	
第27週	安定化電源回路接続図の製図	A - 3用紙で，安定化電源回路接続図を描き練習する．	
第28週	安定化電源回路接続図の製図	A - 3用紙で，安定化電源回路接続図を描き練習する．	
第29週	機械製図復習	1年で学んだ機械製図の基礎を復習	
第30週	機械製図復習	1年で学んだ機械製図の基礎を復習	

* 4：完全に理解した， 3：ほぼ理解した， 2：やや理解できた， 1：ほとんど理解できなかった， 0：まったく理解できなかった．
 （達成） （達成） （達成） （達成） （達成）